

# 保證書

## 保證內容

- 自購買日起,保固壹年,在正常使用下故障,本公司負責免費維修。
- 本公司產品皆經嚴格檢查與試驗,請安心使用。
- 本公司無提供到府服務,需由客戶送達經銷商(或原銷售點)。

## 注意事項

- 如有下列情形之一雖在保固期限內恕不免費更換零件或維修服務:
  - 若屬於經常性置換之零件或耗材,如電池、電源變壓器、耗損品、皮套、配件--等。
  - 未能正確使用或人為疏忽以致損壞(如不符規定電壓、浸水、蟲害--等)。
  - 使用非本公司所售之耗材而導致零件損壞。
  - 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素,所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊、運送摔機--等)。
  - 無法提供保證書及經銷商蓋章者。
- 本公司之各商品均有零件更換保證期限,若超過期限,本公司儘量以現行商品之零件代用維修,如無法修復,敬祈見諒。

商品名稱: 計算機	
保證期限	購買日起壹年
購買日期	
客 戶	姓名
	地址
經 銷 商 蓋 章	電話


委製/進口商: 台灣哈理股份有限公司  
 地址: 新北市深坑區北深路三段141巷3號  
 電話: 02-2664-3888  
 總代理: 中華大雄股份有限公司  
 地址: 新北市深坑區北深路三段141巷5號  
 維修服務電話: 02-2662-4343  
 原產地: 中國(CHINA)  
 製造年份及製造號碼: 請詳見機體

# 使用說明書



## 計算機

## 型號: SCP-298



使用本產品前,務必詳讀本說明書,以  
 避免不當使用造成的故障或危險。

## 按鍵符號說明

- ON**: 電源開機/全部刪除鍵,可刪除前面的所有計算。
- CE**: 刪除當前顯示幕上顯示,但不刪除前面的計算(當計算結果太大,而顯示錯誤時,可以按 **ON** 鍵,刪除錯誤。
- DEL**: 刪除顯示數字的最後一位。
- √**: 開平方根鍵
- 1 ~ 9 0 00**: 數字鍵。
- +/-** **X** **÷** **%**: 功能鍵。
- GT**: 總計鍵,當按 **ON** 或 **DEL** 鍵後,其結果自動累計在總計內。按一次,可顯示總計內的總和數,按 **ON** 鍵,可刪除總計。
- ±**: 正負切換鍵,按此鍵將正數變成負數,或將負數變成正數。
- M+**: 按此鍵將當前顯示幕上顯示的數值加入記憶值,當記憶不是0時,顯示幕顯示 "M"。
- M-**: 按此鍵從記憶值中減掉當前顯示幕上顯示的數值。
- MR**: 按此鍵顯示記憶值。
- MC**: 按此鍵刪除記憶值。

- ON**: 進位,四捨五入,捨去選擇開關。  
**UP**: 無條件進位。  
**5/4**: 四捨五入法。  
**CUT**: 無條件捨去法。

- ON**: 小數點後的小數選擇。  
**F**: 正常浮動小數位數。  
**4, 2, 0**: 小數點後為數字分別為 4, 2, 0 位。  
**ADD2**: 適用於加/減運算,不必按小數鍵,按 **ON** 或 **DEL** 後,自動將最後2位數,設定為小數2位。

## 規格

- 型式: 雙電源電子計算機。
  - 顯示幕: 12位數液晶顯示。
  - 計算功能: 12位數。
  - 主件: CMOS, LCD。
  - 適用溫度: 0度C到40度C。
  - 電池: 太陽能/鈕扣型電池。
  - 計算機在大約9分鐘未使用,則電源將自動關閉。
- 警語: 請勿使用腐蝕性的溶劑或清潔劑,來清洗計算機。

## 顯示幕說明

- GT: 總計
- M: 獨立記憶
- : 負數值
- E: 超位或錯誤,可用CE鍵刪除所有數值或 **DEL** 鍵刪除位數。

## 如何更換電池

- 當發現顯示幕的字,漸漸模糊時,表示電池需要更換。
- 移開下蓋和舊電池。
  - 放置新的電池(注意規格),有 "+" 極的一面,朝上放置。
  - 放回下蓋。
- 注意: 舊的電池,請送回舊電池資源回收筒。

## 限用物質含有情況標示

設備名稱: 計算機 Equipment name	型號(型式): SCP-298 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
顯示板	○	○	○	○	○	○
塑膠材料	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicates that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.